

Утверждено:  
Заведующий МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад»

Л.В.Баева

Приказ № 22 от 03.03.2022г

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 653260, Кемеровская обл., Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а, пом.1п

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание, 2 этаж, 558 м<sup>2</sup>.

- наличие прилегающего земельного участка – (да,нет); 2235 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Каменно-Ключевской детский сад», МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад»

Адрес места нахождения организации: 653260, Кемеровская обл., Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а, пом.1п

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 42-АД № 714198 от 26.03.2014 года

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная  
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа, 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гагарина 1В.

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная

способность): 45 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте с 2 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): в настоящее время дети-инвалиды отсутствуют

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	кнопка вызова персонала

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки

1	Оборудовать стоянку автотранспортных средств для инвалидов	В рамках капитального ремонта (в пределах финансирования)
2	Установить поручни на путях движения инвалидов	В рамках капитального ремонта (в пределах финансирования)
3	Установить пандусы	В рамках капитального ремонта (в пределах финансирования)
4	Обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В рамках капитального ремонта (в пределах финансирования)

Анкета  
(информация об объекте социальной  
инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Каменно-Ключевской детский сад»

1.2. Адрес объекта 653260, Кемеровская область, Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, улица Магистральная 21а, пом.1ц

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_этажей, \_\_\_\_\_кв. м

- часть здания 2 \_\_\_\_\_этажей (или на \_\_\_\_\_этаже), 558 \_\_\_\_\_кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, \_\_\_\_\_кв. м

1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2021, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Каменно-Ключевской детский сад».

МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад»

1.7. Кемеровская область, Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а, пом.1ц

Юридический адрес организации (учреждения) 653260, Кемеровская область, Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а, пом.1ц

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пешком, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_ **нет** \_\_\_\_\_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ **15** \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) \_\_\_\_\_ **да** \_\_\_\_\_,

**3.2.4.** Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**;

**3.2.6.** Перепады высоты на пути: **есть**, нет дорожные бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>УД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>УД</b>
3.	с нарушениями зрения	<b>УД</b>
4.	с нарушениями слуха	<b>УД</b>
5.	с нарушениями умственного развития	<b>УД</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

**Баева Любовь васьильевна, заведующий МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад », 8(3846) 64-87-20**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДЕН**  
Заведующим МАДОУ «Каменно-  
Ключевской детский сад »

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Каменно-Ключевской детский сад»
- 1.2. Адрес объекта 653260 Кемеровская область, Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а.пом.1п.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_этаже), 558 \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта 2014
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего нет, капитального нет  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Каменно-Ключевской детский сад», МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 653260. Кемеровская область, Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а.пом.1п
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 428000, Кемеровская область – Кузбасс область, г.Прокопьевск, пр-кт Гагарина, д.1 к., офис 1

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование  
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 мест
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пешком, на машине, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_ **нет** \_\_\_\_\_
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м
- 3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ **15** \_\_\_\_\_ мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) \_\_\_\_\_ **да** \_\_\_\_\_,
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет дорожные бордюры
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДУ</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДУ</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДУ</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДУ</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДУ</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДУ</b>
7	Пути движения к объекту	<b>ДУ</b>

\*\* Указывается:

*ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» доступно условно -ДУ**



## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – группы	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии да \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 7 л.
2. Входа (входов) в здание на 8 л.
3. Путей движения в здании на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на нет.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.
8. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы заведующий Баева Л.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Воспитатель  
Авраменко А.М  
(Должность, Ф.И.О.)  
(Подпись)

завхоз Зорькина Л.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1  
к Акту  
обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от 11.01. 2022г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» Прокопьевский район, п.ст.Каменный Кл.ч,  
ул.Магистральная 21а, пом.1п  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)		Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимое для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330.2012	есть	-	Калитка железная, вместо доводчика пружина, нет пандуса, размер 0.9 м.	Не соответствует	К
1.2	Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения	не допускается применять на путях движения МГН	п. 4.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К,О,С

	МГН,							
1.2								
1.2 .1	Маршрут движения	ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К,О,С, Г,У
1.2 .2	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами	не более 0,01 м	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К,О,С, Г,У
1.2 .3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	есть	5	Бетонные тротуары шириной 1,2 м.	соответствует	К
1.2 .4	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К
1.2 .5	Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть	не более 0,015 м	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012, п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-Не соответствует	К,О
1.2 .6	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	нет	-	Система средств информационной поддержки отсутствует	Не соответствует	К,О,С, Г,У

1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 СП 59.13330.2016	нет	-	отсутствует	Не соответствует	К,О
1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2016, п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет	-	Скамейки отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.3								
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	Лестница на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	О,С
1.3.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.5	Форма и размеры ступеней	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С

		подъема ступеней.	СП 59.13330.2016					
1.3.6	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.7	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
1.3.8	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
1.4								
1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	Пандус на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	О,С
1.4.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О

1.4.2	Поручни пандуса	- оборудованы с обеих сторон; - непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.3	Расстояние между поручнями пандуса	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса	не более 1:20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.7	Поверхность пандуса	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О,С

1.5

1.5 .1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	нет	-	отсутствуют	Не соответствует	К,О,С, Г,У
1.5 .2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	нет	-	отсутствуют	Не соответствует	К,О,С, Г,У
1.5 .3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске	6,0 x 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	нет	-	отсутствует	Не соответствует	К
1.5 .4	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов	не далее 50 м от входов в общественные здания	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012, п. 5.2.2 СП 59.13330.2016	нет	-	отсутствует	Не соответствует	К,О,С

#### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
-------	--	------------	------------



1.1	Вход (входы) на территорию		Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)		Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)		Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка		Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К.О)	1,4,5	1,4,5	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2  
к Акту  
обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от 11.01. 2022г

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ,  
ул.Магистральная 21а,пом.1п  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)		Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2.1								
2.1	Лестница (наружная)	-	-	Есть	-	Выложена плиткой	Не соответствует	О,С
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.1.2 СП 59.13330. 2012, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99	Нет	-	Не соответствуют	Не соответствует	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330. 2012, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Не соответствует	О,С
2.1.3	Лестничные поручень	имеет участок, выходящий за пределы	п. 5.1.2 СП 59.13330. 2012, п. 5.3.3	Нет	-	-	Не соответствует	О,С

		длины лестничног о марша вверху как минимум на 0,3 м и внизу как минимум на 0,3 м.	ГОСТ 51261-99					
2.1.4	Ширина лестнично го марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330. 2012, п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Не соответст вует	О
2.1.5	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Не соответст вует	О,С
2.1.6	Высота подступен ка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Не соответст вует	О,С
2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаков ы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016	Нет	-	не соответст вуют	Не соответст вует	О,С
2.1.8	Поверхнос ть ступеней	имеет антискольз ящее покрытие и шероховат а.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.20 12	Нет	-	-	Не соответст вует	О,С,Г, У
2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничны х маршей	имеют одну или несколько полос, контрастн ых с поверхност ью	п. 4.1.12 СП 59. 13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Не соответст вует	С

		ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.						
2.1.10	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	С
2.1.11	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
2.2								
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	Пандус на прилегающей территории отсутствует.	-	О,С
2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ	Нет	-	-	Не соответствует	К,О

			51261-99					
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012,	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 6.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К

2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С
2.2.8	Применение аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.3								
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	2	Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.2	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	2	Входная площадка не соответствует параметрам	Не соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.3	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	нет	2	без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	Не соответствует	К,О
2.4								
2.4.1	Входные двери	хорошо опознаваемы и имеют	п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, п.	Есть	2	Не имеют символ	Не соответствует	К,О,С, Г,У

		символ, указывающий на их доступность	6.1.7 СП 59.13330.2016					
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть	-	не менее 0,9 м	Соответствует	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0,014 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	есть	-	Порог более 0.014	Не соответствует	К
2.4.4	Наличие контрастной маркировки и на прозрачных полотнах дверей	высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м от поверхности и пути движения  - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускаются заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012  п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	отсутствует	Не соответствует	С

		т.п. той же яркости.						
2.5								
2.5.1	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Соответствует	К,О,С, Г,У
2.5.2	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м	наличие.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Соответствует	К
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.		п. 6.1.8 СП 59.13330.2016					



При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)		Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)		Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)		Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)		Текущий ремонт
2.5	Тамбур		Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования)	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования	
		N фото	
1	2	4	5
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О)	2	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)  
к Акту  
обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от 11.01. 2022г

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» п.ст.Каменный Ключ, ул.Магистральная 21а,пом.1п  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)		Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимое для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4.1								
4.1.1	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	Нет	Не соответствует	К,О,С, Г,У
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.	да	-	-	соответствует	К

			2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016					
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	да	-	-	соответствует	К,О,С
4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	да	-	-	соответствует	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	да	-	5	соответствует	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К

	менее 0,5 м.							
4.2								
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	Нет	-	Зальная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	О,С
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Не соответствует	К,О,С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	нет	5	-	Не соответствует	К
4.2.4	В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, имеются сиденья с подлокотниками	наличие.	п. 7.6.3 СП 59.13330.2012, п. 8.6.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	О
4.3								
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	Прилавочная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	К
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП	Нет	-	-	Не соответствует	К

			59.13330. 2016					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	Нет	-	Форма обслуживания с перемещением по маршруту не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С, Г,У
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	Нет	-	Кабина индивидуального обслуживания не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С, Г,У
4.6								
4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	наличие.	Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С, Г,У
4.6.2	Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения	Наличие.	п. 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля	Нет	X	-	Не соответствует	К,О,С, Г,У

	инвалидов		2015 г. № 527-н					
4.6.3	Предоставле ние инвалидам по слуху, при необходимос ти, услуги с использован ием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдоперевод чика, тифлосурдоп ереводчика.	Наличие.	п. 5 приказа Министе рства труда и социальн ой защиты Российск ой Федерац ии от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	X	-	Не соответств ует	Г

#### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания		Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания		Текущий ремонт
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.		Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О)	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5  
к Акту  
обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от 11.01. 2022г

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» Прокопьевский район, п.ст.Каменный Ключ,  
ул.Магистральная 21а,пом. 1п  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)		Выявленные нарушения и замечания			
				есть /нет	фото		Содержание (обозначить соответствие ли нормативу)	Значимое для инвалида (категория)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
5.1									
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	Есть	-	0,9 м	соответствует	К	
5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	соответствует	К,О	
5.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	соответствует	К,О	



		слишком больших усилий						
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	<p>универсальной кабины не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м</p> <p>Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2</p>	<p>п. 5.3.3 СП 59.13330.2012</p> <p>п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p>	Нет	6	-	Не соответствует	К
5.1.5	<p>В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски</p> <p>В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.</p>	<p>не менее 0,75 м</p> <p>шириной не менее 0,8 м</p>	<p>п. 5.3.3 СП 59.13330.2012</p> <p>п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p>	Нет	6	-	Не соответствует	К,О
5.1.6	В кабине рядом с унитазом предусмотр	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п.	Нет	-	-	Не соответствует	К,О

	ены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		6.3.3 СП 59.13330.2016					
5.1.7	В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски	диаметром не менее 1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
5.1.8	У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными)	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.9	У раковины установлены поручни	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	О
5.1.10	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м  У дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички	Наличие.	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012  п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С

	помещений (выполненные рельефно-графическими и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.							
5.1.11	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины	оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.12	Оборудованы водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59.13330.2012, п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	О

5.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Не соответствует	К
5.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.4	Размеры душевой кабины, ванной комнаты	1,8 м x 1,8 м	п. 6.3.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
5.2.5	Габариты поддона (трапа)	не менее 0,9 x 1,5 м	п. 6.3.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
5.2.6	Оборудование доступной душевой кабины	- Складное сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона. - Ручной душ. - Настенные поручни (не более 1,1 м от пола для инвалидов на креслах-колясках).	п. 6.3.5 СП 59.13330.2016  п. 5.4.1 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.7	Высота расположения устройств, которыми	На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.	п. 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О

	могут воспользоваться МГН внутри зданий.							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	Нет	-	Бытовая комната не оборудована.	-	К,О

### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.		Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната		Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ (К О)	-	21	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
МАДОУ «Каменно-Ключевской детский сад» Прокопьевский район, п.ст.Каменный  
Ключ, ул.Магистральная21а, пом.1п  
**(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние		Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.133 30.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	Нет			Не соответствует	К,О,С,Г, у

	обслуживания инвалидов.						
6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.2012	Нет	-	Не соответствует	К,О,С,Г,У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Отсутствие бликования, слепящего освещения. - Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне.	пункты 6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59.13330.2016 п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015	Нет	-	Не соответствует	К,О,С,Г,У
6.1.4	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием	- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Нет	-	Не соответствует	С

	рельефных знаков и символов, а также рельефных точек го шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	оказываются услуги, указанием номера назначения помещения.	с и				
6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.133 30.2012	Нет	-	Не соответствует	С
6.1.6	Доступные для инвалидов элементы здания и территории	идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.1333 0. 2012, ГОСТ Р 52131-2003	Нет	-	Не соответствует	К,О,С,Г



## Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.		Текущий ремонт
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		Привести в соответствие установленным нормативам.	

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

1.

Приложение 1 к Акту  
обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту ОСИ  
«Фотографии структурно-  
функциональных зон объекта»



2.



3.









05.03.2022 12:39

